


Motocomp. a spinta MC 540 - Cod. KITS.0159 - (8000.0116)

CAMPAGNOLA S.r.l - Tav.: 0350.0299 Release / Versione 00



CAMPAGNOLA

UFF. TECNICO RICAMBI - RIPRODUZIONE VIETATA

Motocomp. a spinta MC 540 - Cod. KITS.0159 - (8000.0116)

CAMPAGNOLA S.r.l - Tav.: 0350.0299 Release / Versione 00

Pos	Q.tà	Codice	Descrizione
1	4	0101.0248	Rondella 20.5x35x1.5 zinc.
2	1	0104.0185	Testata ABS 415
3	1	0105.0104	Nipples 1/2"x1/2"
4	1	0105.0122	Nipples 1/2"x1/2" tubo rame
5	1	0107.0329	Tubo rame
6	2	0108.0296	Supporto laterale carter a rete
7*	1	0108.0300	
8	1	0110.0209	Serbatoio MC 550 (11+11 Lt + telaio)
9	1	0111.0112	Valvola pilota
10*	1	0111.0142	Valvola sicurezza
11	1	0112.0102	Raccordo a Y 1/4" FMF
12	1	0112.0109	Manicotto 1/4
13	1	0112.0127	Raccordo a T 1/4" MFF
14	2	0112.0156	Raccordo diritto 3/8" 8x10 aut.
15	1	0112.0157	Raccordo a L gir. 1/4" 8x10
16	1	0112.0158	Raccordo diritto 1/4" 8x10
17	1	0112.0178	Raccordo rap. diritto M1/4"-4x2
18	2	0112.0184	Raccordo a L 1/4" 8x10 aut.
19	1	0112.0187	Raccordo L + ogiva
20	2	0113.0100	Rubinetto rapido M1/4"
21	2	0113.0125	Rubinetto a sfera MF 3/8"
22	1	0114.0132	Gruppo FR+L
23	1	0116.0106	Manometro
24	1	0116.0107	Manometro
25	3	0117.0100	Riduz. 3/8"x1/4" MF
26	2	0119.0222	Rinforzo motore
27	1	0122.0201	Calettatore
28	2	0124.0137	Piastra fissaggio carter
29	4	0126.0102	Anello seeger E 20
30	1	0131.0157	Cinghia A 50
31	1	0132.0338	Carter a rete
32	10	0133.0102	Tappo plastica carter
33	4	0133.0106	Tappo 1/2"
34	3	0135.0100	Piastrina carter
35	1	0137.0202	Puleggia D. 100
36	2	0142.0134	Piedino antivibrante
37	1	0145.0127	Manico
38*	1	0146.0121	Motore Rato R160
39	2	0147.0100	Ruota gommata 260x85
40	1	0152.0130	Arco MC550 Kohler
41	1	0240.0100	Cilindro pneum. autoreg.
42	1	OPTI.0138	Kit perno avvolgitore

Per assistenza e ricambi del motore codice 0146.0121 rivolgersi presso i centri assistenza autorizzati, reperibili su Internet all'indirizzo:

<http://www.robin-multipower.it/default.php?t=site&pgid=7>

Para asistencia y recambios para el motor código 0146.0121 dirigirse a un Centro de Asistencia Autorizado: <http://www.robin-multipower.it/default.php?t=site&pgid=7>

For service and spare parts of the engine code no. 0146.0121, please contact a Authorized Service Point: <http://www.robin-multipower.it/default.php?t=site&pgid=7>

